Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico							Revi	sion	
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación nacional	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	Rie	cación Pr esgo - As Ambient	pecto	Controles o Medidas de Control Existentes	de R	Riesgo Ambi	n Post - Aspe	
	Derrames		Riesgo de derrames por caída de contenedores mal estibados o en las maniobras con montacargas	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	PROFEPA-03-017-B : Aviso de Derrame de Materiales Peligrosos	NOM 006 STPS Manejo y Almacenamiento de materiales	RI 18 Planes Emergencia 18.10 Instalaciones,	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts	F 6	4 4		Clave Verde - Spill Kit Sistemas de Contencion Fosas	F 6	3		54
	Derrames	Generacion de Residuos Peligrosos por contaminacion de agua de lluvia y quimicos en las fosas		Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP	NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP	equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame.	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts	6	4 4	96	Inspeccion de las fosas Uso de bomba para desaguar	6	3	3	54
1.1 Acomodo de materia prima	Manejo de Químicos	de quimicos Corrosivos,	Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos	RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 18 Planes Emergencia 18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos en la zonas de riesgo	TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"	6	4 4	96	Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando	6	2	2	24
	Generacion de Residuos		Generacion de residuos peligrosos derivados de Materias Primas y Productos Obsoletos	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Aviso de destruccion al SAT	NOM 052 SEMARNAT	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4 4	96	Revision de obsoletos Hoja de Disposicion	6	3	3	54
	Reglas que Salvan Vidas		Riesgo de accidentes graves por realizar actividades dentro de espacios confinados	RSV 3 : Espacios Confinados	Personal Autorizado Interno autorizado, Vigilante, Monitoreo y Equipo de rescate	NOM 033 STPS Espacios Confinados		Personal Autorizado Interno autorizado, Vigilante, Monitoreo y Equipo de rescate	6	5 5	150	MX01-P-EHS-0026 Trabajos en EC Permiso de Trabajo	6	3	3	54
	Reglas que Salvan Vidas	Uso del Montacargas (Electrico o de Gas LP)	Riesgos de accidentes por maniobras con el montacargas	RSV 8 : Equipo Movil	Personal Entrenado Inspeccion de Equipo previo uso	NOM 006 STPS Manejo y Almacenamiento de materiales		Personal Entrenado Inspeccion del equipo SWA apliable	6	4 4	96	Capacitacion del personal Mantenimiento Preventivo y Correctivo	6	3	3	54

Compañía	CIPRE RIESO	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico								Rev	isior	1
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación nacional	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	Ri	esgo - Amb	Aspe iental		Controles o Medidas de Control Existentes	de l	Riesgo Amb	o - As _l iental	sterior pecto R/AA
1.3 Uso del Montacargas	Emisiones / Descargas	Montacargas Gas LP	Contaminación al aire por Gases Efecto Invernadero derivados del uso de Gas LP	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	RENE		Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6	4	4	96	Consumo de Gas LP	6			54
	Generacion de Residuos	Montacargas Batería	Contaminación al suelo por residuos peligrosos (plomo acido) de la batería	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	NOM 052 SEMARNAT RETC	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4	4		Reciclaje de Baterias plomo acido usadas	6	3	3	54

Compañía	CIPRE RIESO	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico							Revi	sion	
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental	Riesgo / Peligro / Impacto	Requerimiento Corporativo	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes	Rie	cación P esgo - As Ambien		Controles o Medidas de			n Post - Aspe ental	
		de la Actividad	(considere el ambiental)	Sustentabilidad - EHS		nacional		interesadas	F		R/AA	Control Existentes	F			R/AA
	Derrames	suelo natural por	Riesgo de derrames por errores en el procedimiento desconeccion o sobrellenado	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Aviso de Derrame, Ir Vertido de Mater	FEPA-03-017-B nfiltración, Descarga o riales Peligrosos o osos Modalidad B.	RI 18 Planes Emergencia 18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame.	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts	6	4 4	96	MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos	6	3	3	54
2.1 Recibo de Materias Primas		Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad	Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad en químicos corrosivos (ácidos/alcalinos) Oxidantes	Químicas incompatibles : corrosivos : sosa Caustica Dietilamina	Estudio de Riesgo por maenjo de sustancias quimicas	Manejo Transporte y almacenamiento de	RI 9 Comunicación de Riesgos 9.5 Mecanismo documentado de compatibilidad	Segregacion de los quimicos por compatibildiad	6	4	96	MX01-R-EHS-0026 Listado de Segregación MP MX01-R-EHS-0057 Tabla de Compatibilidad de Quimicos	6	3	3	54
	Manejo de Químicos	Riesgo de salpicaduras de quimicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos.	Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos	RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 18 Planes Emergencia 18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos	TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"	6	4 4	96	Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando	6	2	2	24
2.3 Lavado de equipos y piso de la estación de bombeo	Emisiones / Descargas	Uso de Agua para el lavado de pisos, tuberías y equipos	Contaminación del Agua con químicos remanentes en las tuberías y equipos, así como en el piso	Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga	Condiciones Particulares de Descarga	NOM 002 SEMARNAT	RI 21 Gestion Sustentable del Agua	Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga	6	5 5	150	MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas residuales Estación de bombeo	6	4	4	96
	Manejo de Químicos	Riesgo de salpicaduras de quimicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos.	Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos	RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 18 Planes Emergencia 18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos	TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"	6	4 4	96	Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando	6	2	2	24
	Manejo de Químicos	Riesgo de Derrames	Riesgo de derrames y salpicaduras de químicos corrosivos por desconexión o errores en el proceso	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Aviso de Derrame, Ir Vertido de Mater	FEPA-03-017-B nfiltración, Descarga o riales Peligrosos o osos Modalidad B.	· ·	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts	6	4 4	96	Trincheras de captacion MX01-I-EHS-0002 Respuesta a Clave Verde	6	3	3	54
Sustancias Químicas y	Incendio		inflamables	Control de la electricidad estatica formada en la transferencia de liquidos inflamables	Estudio de riesgo de	Electricidad estatica	RI 14 Seguridad 14.16 Sistemas Puesta a Tierra.	Property Loss Prevention Starr Technical Risk	6	5 5	150	Equipo de puesta a tierra MX01-P-EHS-0019 Manejo de Químicos Indirectos	6	4	4	96
	Generacion de Residuos	Generación de Residuos Peligroso	Contaminación al suelo por residuos peligrosos : Materiales contaminados, contenedores vacíos (tambos,	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP	NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP		Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4 4	96	MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos	6	3	3	54

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico							Rev	sion	
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes	Rie	esgo - As Ambien	tal	Controles o Medidas de Control Existentes	de R		- Asp ental	ecto
			(**************************************	Sustentabilidad - EHS		nacional		interesadas	F	P 5	R/AA		F	Р	S	R/AA
	Generacion de Residuos	Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME	Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Bolsas de Plástico y Papel, Tarimas y Basura	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4 4	96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME	6	3	3	54
3.4 Uso de Gases Comprimidos	Reglas que Salvan Vidas	Uso de Gases Comprimidos		RSV 8 : Equipo de Proteccion Personal : Uso de dispositivos (Diablitos) para el manejo de cilindros	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 9 Comunicación de Riesgos	TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"	6	4 4	96	MX01-I-EHS-0001 Manejo de Recipientes de Gases Comprimidos	6	3	3	54
	Reglas que Salvan Vidas	Uso del Montacargas (Electrico o de Gas LP)	Riesgos de accidentes por maniobras con el montacargas	RSV 8 : Equipo Movil	Personal Entrenado Inspeccion de Equipo previo uso	NOM 006 STPS Manejo y Almacenamiento de materiales	RI 14 Seguridad 14.17 Almacenamiento y Estiba	Personal Entrenado Inspeccion del equipo SWA apliable	6	4 4	96	Capacitacion del personal Mantenimiento Preventivo y Correctivo	6	3	3	54
	Emisiones / Descargas	Montacargas Gas LP	Contaminación al aire por Gases Efecto Invernadero derivados del uso de Gas LP	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	RENE	RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero	Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6	4 4	96	Consumo de Gas LP	6	3	3	54
	Generacion de Residuos	Montacargas Batería	Contaminación al suelo por residuos peligrosos (plomo acido) de la batería	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	NOM 052 SEMARNAT RETC Servicio de recoleccion	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4 4	96	Reciclaje de Baterias plomo acido usadas	6	3	3	54
	Manejo de Químicos	Uso de Quimicos listados Actividades de alto riesgo		Incumplimiento legal por superar la cantidad de reporte en Actividades de Alto Riesgo.	Estudio de Riesgo	Listado de Actividades de Alto Riesgo RETC	RI 8 Identificacion y Evaluacion de Riesgos 8.6 Estudio de Riesgo Ambiental		6	4 4	96	MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos	6	2	2	24
	Manejo de Químicos	Uso de Quimicos listados precurosres o escenciales	superar la cantidad de reporte	Incumplimiento legal por superar la cantidad de reporte en Actividades de Alto Riesgo.	AVISO de	Aviso de Funcionamiento ante la COFEPRIS,	RI 8 Identificacion y Evaluacion de Riesgos	Mantener un inventario de quimicos que no supere la cantidad de reporte	6	4 4	96	Inventario y consumos en sitios del cliente	6	4	4	96
	Manejo de Químicos	Aspectos Ambientales relacionados con cambios en quimicos	Riesgos a la Seguridad e Impactos Ambientales relacionados con cambios en quimicos	Gestion del cambio y Nuevos Proyectos	, Manifiesto Impacto Ambiental Estudio de Riesgo	NOM 018 STPS Comunicación de peligros NOM 010 STPS Agentes quimicos	RI 9 Comunicación de Riesgos	Aprobacion de Nuevos Quimicos	6	4 4	96	Plataforma RMIP Plataforma NPI MX01-R-EHS-0027 Aprobacion de Nuevos Quimicos	6	2	2	24

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico								Rev	/isior	u ——
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación nacional	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas		sgo Ambie	Aspec ental		Controles o Medidas de Control Existentes	de	Riesgo Amb	o - As ienta	sterior specto al R/AA
	Ouímicos	Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad		Segregacion de Químicos incompatibles : corrosivos - Biocidas, Inflamables y Oxidantes	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y	9.5 Mecanismo documentado de	Segregacion de los quimicos por compatibildiad	6	4	4	96	MX01-R-EHS-0057 Tabla de compatibilidad de Quimicos	6	2	2	24
	Ouímicos	Riesgo de salpicaduras de quimicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos.	Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos	RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal	NA	almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 18 Planes Emergencia 18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos	TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"	6	4	4	96	Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando	6	2	2	24

Compañía	CIPRE RIESO	GOS ESPECIALES	Sitio								Rev	ision				
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación nacional	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	Ri	esgo - A Ambiei		Controles o Medidas de		Riesgo	on Pos o - Asp iental S	oecto
	Incendio	Riesgo de incendios	Contaminación y perdidas o daños a la propiedad y a la comunidad.	Uso de mecheros en areas con Químicas Inflamables y Oxidantes	Plan de Contingencias aprobado por proteccion civil	Estudio de riesgo basado en la NOM 002 STPS NOM 022 STPS	Emergencia 18.14 Plan interno aprobado por	Uso adecuado de los mecheros Segregacion de los quimicos por compatibildiad	6	5	5 150	MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos	6	2	2	24
		Riesgo de Derrames de quimicos Corrosivos y/o Tóxicos	D:	El riesgo de derrame por quimicos peligrosos manejado en los laboratorios	NA	NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	RI 18 Planes Emergencia 18.10 Instalaciones, equipos que eviten el escurrimiento de un derrame.	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts	6	4	4 96	MX01-I-EHS-0002 Respuesta a Clave Verde Uso Spill Kit	6	2	2	24
	Generacion de Residuos	Generación de Residuos Peligroso	Contaminación al suelo por residuos peligrosos : Productos Caducos base Aceite, Solvente, Corrosivos		NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP	NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4	4 96	MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos	6	2	2	24
5.3 Uso de Gases Comprimidos			gases comprimidos:	Riesgo de accidente por uso de gases comprimidos: Exposicion al gas Proyeccion del cilindro	NA	NOM 018 STPS Comunicación de peligros		Controles de seguridad en el traslado, manejo y cambio de gases comprimidos	6	4	4 96	MX01-I-EHS-0001 Manejo de Recipientes de Gases Comprimidos	6	4	4	96
6.1 Uso de Equipos Eléctricos	Recursos Naturales	Uso de aparatos eléctricos: Microondas,	Consumo de energía eléctrica	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	Contrato con CFE	RI 2.5 Eficiencia Energetica/Consumo Combustible	Adquirir al menos el 50% de nuestra energía eléctrica de fuentes renovables	6	4	4 96	Monitores de energia	6	4	4	96
	Emisiones / Descargas	Cafeteras, Equipo de Computo, Impresoras, Lámparas LED	Emisión de GEI derivaddos del consumo de energía eléctrica	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA's Estatal y Federal	RENE Registro Nacional de Emisiones	RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero	Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6	4	4 96	MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones	6	4	4	96
	Generacion de Residuos	Generación de residuos No peligrosos: Equipo Electrico Obsoleto	Contaminación al suelo por residuos no peligrosos : * Equipo Electrico Obsoleto	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4	4 96	equipo electrico y toner en area de IT	6	2	2	24
6.2 Uso de Artículos de Oficina	Generacion de Residuos	Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME	Contaminación al suelo por residuos no peligrosos : * Reciclables * Basura	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4	4 96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables	6	3	2	36

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico							Rev	isio	n
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes	Riesg Aı	jo - As mbien		Controles o Medidas de Control Existentes	de	Riesgo Amb	o - As ienta	
			(00000000000000000000000000000000000000	Sustentabilidad - EHS		nacional		interesadas	F P) (R/AA		F	Р	S	R/AA
6.3 Uso de Climas (aire acondicionado)	I-micionac /	Uso de Refrigerantes	Uso de Refrigerantes que potencialmente dañan la capa de ozono	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	NA	RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes	RI 2.3 Emisiones de	Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6 4	. 2	96	MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones	6	2	2	24
6.4 Uso de Vehículos		Consumo de Gasolina	Emisiones Gases Efecto invernadero derivas del consumo de gasolina	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	COA´s Estatal y Federal	RENE Registro Nacional de Emisiones	RI 2.3 Emisiones de	Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6 4	. 4	¥ 96	MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones Consumo Anual de Gasolina	6	4	4	96

Compañía	CIPRE RIESO	GOS ESPECIALES	Sitio	Corporativo Sustentabilidad - EHS Permisos legislación nacional NOM 036 STPS Factores de riesgo ergonomico Parte 1 NOM 037 STPS Teletrabajo Condiciones de Seguridad Estudio de Estudio de Estudio de Requerimiento SARI expectativas o printeresada RI 17 Salud Ocupacional 17.7 Factores de Riesgo Ergonomico Riesgo Ergonomico Estudio de										Rev	isior/	1
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Corporativo	•	legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	Ri	icación esgo - <i>l</i> Ambie P	Spect	Controles o Medidas de Control Existentes		Riesgo	o - As pienta	sterior pecto I R/AA
	Riesgos Ergonómicos	NA	Riesgo Ergonomico por posturas estaticas, sedentarismo y sindrome del tunel carpiano por uso del mouse	Empoderar a nuestros empleados y la comunidad	Riesgo	Factores de riesgo ergonomico Parte 1 NOM 037 STPS Teletrabajo Condiciones de	Ocupacional 17.7 Factores de	Condiciones laborales adecuadas	6	4	4	MX01-P-EHS-031 Factores de Riesgo Ergonomico	6	4	4	96
6.5 Trabajo de escritorio En Oficina o en Teletrabajo	Salud Ocupacional	ocasionados por ilumin Riesgos de disminucio	impacto ambiental por errores acion deficiente o reflexion. n o perdida de la capacidad inadecuadas de iluminacion o	Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad	Estudio de iluminacion cada 2 años No Aplica a Teletrabajo	NOM 025 STPS Iluminacion	RI 17 Salud Ocupacional	Condiciones de iluminacion adecuadas	6	4	4	MX01-P-EHS-0022 Programa de Iluminacion Programa Mantenimiento de Luminarias	6	3	3	54
	Salud Ocupacional	ambientales derivados	es, accidentes o impactos de condiciones del ambiente desiciones del factor humano : gligencia	Codigo de Etica Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad	Evaluacion de factores de riesgo psicosocial	NOM 035 STPS Factores de Riesgo Psicosocial	RI 1.3 Código de Etica RI 2.11 Incumplimientos Codigo de Etica RI 17.5 Factores de Riesgo Psicosocial	Registro y seguimiento de casos	6	4	4	PAE Descripciones de Puesto	6	4	4	96
6.6 Interaccion con la Comunidad	Comunidad	Actividades de Limpieza, Reforestacion, Donacion, etc.	Impacto positivo en la comunidad por actividades y donaciones	Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad	NA	NA	RI 26 Comunicación con la Comunidad	Realizar actividades de apoyo a la comunidad	6	4	4	06 Voluntariado	6	3	3	54
6.7 Uso de Servicios Contratados	e Contratistas	realizar trabajos de :	Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo	Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables	PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago	RI 24 Administracion	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	4	4	MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	2	2	24
7.1 Uso de Agua potable.	Emisiones / Descargas		Contaminación al agua por agua sanitaria	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Condiciones Particulares de Descarga	NOM 002 SEMARNAT	Sustentable del Agua	Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga	6	4	4	MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas Residuales	6	2	2	24
7.2 Uso de químicos de limpieza.	Generacion de Residuos	Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME	Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Orgánicos e Inorgánicos	Dilar Sustantabilidad :	y RME	Generador de RSU y RME Plan de Manejo		Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida		4	4	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables	6	2	2	24
7.3 Uso de Equipo para calefacción		calentar el agua	Emisión de Gases Efecto invernadero por el consumo de Gas Natural para la calefacción	Pilar Sustentabilidad :	COA´s Estatal y Federal	RENE		Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6	4	4	1- Boiler Solar 2- Pruebas de Hermeticidad linea de gas 3- MX01-I-EHS-0021 Respuesta a Fugas en Red Interna de Gas Natural	6	4	4	96

Compañía	CIPRE RIESO	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico							Rev	ision	
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo	Requerimientos: Permisos	Requerimentos:	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes	Rie	sgo - As Ambien	al	Controles o Medidas de Control Existentes	de R	iesgo Ambi	o - Asp iental	
6.5 Uso de Servicios Contratados	Contratistas	realizar transins ne	e incumplimiento legal por uso	Sustentabilidad - EHS Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables	DC-3 - Evidencia	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	de contratistas	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	F 6	P S 4 4	96	MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	F 6	P 2	2	24
7.4 Suministro de consumibles sanitarios	Generacion de Residuos		Contaminación al suelo por residuos no peligrosos (Basura).	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	de los Residuos RI 2 2 % de Reciclaie	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4 4	96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables	6	2	2	24
8.2 Consumo de Alimentos y Bebidas	Generacion de Residuos	Ineliarosos: RSU v	Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Orgánicos e Inorgánicos	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	de los Residuos RI 2 2 % de Reciclaie	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	h l	4 4	96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME	6	2	2	24

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico								Rev	/ision	1
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación nacional	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	R	icació iesgo - Amb P	Aspec	cto	Controles o Medidas de Control Existentes		Riesgo	o - Asp <u>ciental</u>	
8.3 Uso de químicos de limpieza.	Generacion de	Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME	Contaminación al suelo por	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	de residuos enviados	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME	6	2	2	24
8.4 Lavado de alimentos y vajillas	e Emisiones / Descargas		Contaminación al agua con detergentes, grasas y aceites.		Condiciones Particulares de Descarga	NOM 002 SEMARNAT	RI 21 Gestion Sustentable del Agua	Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME	6	2	2	24
8.5 Uso de Servicios Contratados	e Contratistas	Uso de personal contratista para realizar trabajos de Comedor	Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo	Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables	PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	RI 24 Administracion de contratistas	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	2	2	24
	Salud Ocupacional	Servicios Preventivos de Salud Ocupacional	Riesgo de enfermedades relacionadas al ambiente laboral	Politica de EHS	Programa de Salud Ocupacional	NOM 030 STPS Servicios Preventivos de Salud y Seguridad	RI 17 Salud Ocupacional 17.2 Programa	Programa de Salud Ocupacional	6	4	4	96	Examenes Medicos de nuevo ingreso y periodicos. Campañas de Salud	6	3	3	54
	Salud Ocupacional	Suministro de agua para consumo humano	relacionadas al consumo de			NOM-127-SSA1- 2021, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.	RI 17 Salud Ocupacional	Cumplir con los límites permisibles en características físicas, químicas y microbiológicas	6	4	4	96	Sistema de Enfriadores Purifika	6	2	2	24
	Salud Ocupacional	Estrés Calorico	Riesgo de estrés por golpe calorico y otras enfermedades relacionadas a la exposicion a Calor	Politica de EHS	NA	NA	RI 17 Salud Ocupacional	prevención de enfermedades laborales relacionadas al calor	6	5	5	150	MX01-I-EHS-0003 Prevencion de Estrés por golpe de calor	6	3	3	54
9.2 servicios médicos preventivos	Salud Ocupacional	Proteccion Respiratoria	Riesgo de enfermedades respiratorias relacionadas a la exposicion de agentes quimicos, polvos y neblinas	Proteccion respiratoria	Estudio Agentes Quimicos	NOM 010 STPS	RI 17 Salud Ocupacional 17.4 Agentes Quimicos	prevención de enfermedades laborales por exposicion a quimicos	6	5	5	150	EPP : Respiradores media cara y cara completa y capacitacion.	6	4	4	96
	Salud Ocupacional	Conservacion Auditiva	Riesgo de disminucion auditiva por exposicion a ruido 85 dB(A) en el ambiente laboral	Conservacion Auditiva	Estudio Ruido NOM 011 STPS Cada 2 años	Estudio Ruido NOM 011 STPS	RI 17 Salud Ocupacional 17.6 Ruido Laboral	Prevención de disminucion auditivas por exposicion a ruido laboral	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0009 Programa de Conservacion Auditiva Estudios de ruido, Audiometrias, Capacitacion, EPP y Señalamientos	6	2	2	24

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio		Monte	rrey, Nuevo Leon M	lexico								Rev	isior	1
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Requerimiento Corporativo	Requerimientos: Permisos	Requerimentos: legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes	Rie	esgo -			Controles o Medidas de Control Existentes		Riesg		sterior pecto I
		as la /latividad	(SSIISIUSI SI UIIISISIIIUI)	Sustentabilidad - EHS		nacional		interesadas	F	Р	S	R/AA	Control Existention	F	Р	S	R/AA
	Salud	ocasionados por ilumin Riesgos de disminucior	impacto ambiental por errores acion deficiente o reflexion. n o perdida de la capacidad inadecuadas de iluminacion o	Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad	Estudio de iluminacion cada 2 años No Aplica a Teletrabajo	NOM 025 STPS Iluminacion	RI 17 Salud Ocupacional	Condiciones de iluminacion adecuadas	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0022 Programa de Iluminacion Programa Mantenimiento de Luminarias	6	3	3	54
	Contratistas	Uso de personal contratista para realizar servicios de enfermeria	e incumplimiento legal por uso		DC-3 - Evidencia	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	RI 24 Administracion de contratistas	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	4	4	96	MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	2	2	24

Compañía	CIPRE RIES	GOS ESPECIALES	Sitio	Corporativo Sustentabilidad - EHS Permisos Legislación nacional										Rev	/isior	1
Actividad	Categoría EHS	Aspecto Ambiental de la Actividad	Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)	Corporativo	-	legislación	Requerimiento SARI	Necesidades / expectativas o partes interesadas	Ri	icación iesgo - <i>l</i> Ambie P	specto	Controles o Medidas de Control Existentes	de l	Riesgo Amb	o - As <u>ienta</u>	sterior pecto I R/AA
	Derrames	Uso de Combustible Motor Bomba Diesel	Riesgo de contaminación del suelo por hidrocarburos derivados de derrames, fugas o goteos de Diesel		Aviso de Derrame, Ir Vertido de Mater	nfiltración, Descarga o iales Peligrosos o	Emergencia 18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts		4	4 9	Inspección mensual y mantenimientos MASI Tanque Diesel / Fosa de contención.	6	2	2	24
	Emisiones / Descargas	Uso de combustible motor bomba Diesel Uso de electricidad bomba Jockey	Emisión de Gases Efecto invernadero por el consumo de Diesel	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta		RENE	Gases efecto	Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%	6	4	4 9	MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones	6	4	4	96
10.1 Uso de Equipo de	Ruido	Generación de Ruido Perimetral	•	Contaminación por Ruido Perimetral	COA's Estatal y Federal	NOM 081 SEMARNAT 1994	del Aire	Cumplimiento Limites Maximos Permisibles	6	4	4 9	MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones Monitoreo de ruido perimetral	6	2	2	24
respuesta a incendios	Generacion de Residuos	Generación de residuos peligrosos : materiales contaminados con hidrocarburos y batería	Contaminación al suelo por	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP	NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida		4	4 9	MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos	6	2	2	24
	Equipo Critico Ambiental	Uso de equipo Bombas, mangueras, tuberias, valvulas y extintores	Bombas, mangueras, tuberias,	El equpo contra incendios debe ser adecuado y estar en condiciones de uso	Plan de Contingencias aprobado por proteccion civil	Estudio de riesgo basado en la NOM 002 STPS NOM 022 STPS		Property Loss Prevention Starr Technical Risk	6	6	6 2	Inspeccion mensual de las instalaciones por MASI	6	4	4	96
	Contratistas	Uso de personal contratista para realizar trabajos de Inspeccion mensual de los equipos : Extintores v Ssitema	de personal externo	Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables	PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	RI 24 Administracion de contratistas	PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	4	4 9	MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS	6	2	2	24
Aguas residuales	Emisiones / Descargas	Generación y descarga de Agua sanitaria.	Contaminación al agua por agua sanitaria	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Condiciones Particulares de Descarga	NOM 002 SEMARNAT	RI 21 Gestion Sustentable del Agua	Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga	6	4	4 9	MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas Residuales	6	4	4	96
. iguas rodidados	Generacion de Residuos	Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME		Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	Generador de RSU y RME Plan de Manejo	RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje	Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida	6	4	4 9	MX01-P-EHS-0023 Segregación en contenedores Etiquetados Manejo RSU y RME	6	2	2	24
Tanques de Almacenamiento y Tratamiento	Derrames	Riesgo de derrames de efluentes en operaciones de almacenamiento, trasvases y transferencias	Riesgo de derrames y	Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta	Aviso de Derrame, Ir Vertido de Mater	FEPA-03-017-B nfiltración, Descarga o iales Peligrosos o osos Modalidad B.	RI 18 Planes Emergencia 18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame.	Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts		4	4 9	MX01-I-EHS-0002 Respuesta a Clave Verde Contencion secundaria Indicadores de Nivel, Valvulas de cierre.	6	2	2	24